



LLAVE CONMUTADORA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TETRAPOLAR ATS 4P 80A

CA4P-80

La llave conmutadora de transferencia automática tetrapolar (ATS) es la solución para evitar todos los problemas asociados a los cortes de energía eléctrica por parte de la distribuidora. Esta conmutadora detectará la falta de tensión y de forma automática pasará a alimentar desde la fuente de alimentación de respaldo que tengas (grupo electrógeno, paneles solares, UPS).

Características Técnicas

Corriente de empleo le (A)	80A
Nivel de aislación Ui (V)	690VCA
Tensión nominal Ue (V)	400VCA
Clase de transferencia	PC
Categoría de utilización	AC-33iB / AC-31B
Número de polos	4P
Peso (kg)	0.8
Vida útil	Eléctrica: 2000 maniobras Mecánica: 5000 maniobras
Corriente de cortocircuito soportada Iq (kA)	50kA
Tensión de impulso (kV)	8kV
Tensión de comando	Us: 220VCA/50Hz Rango operación: 85-110% Us
Círcuito auxiliar	2 relés NO – COM – NC 220VCA/50Hz le=5A
Tiempo de operación del contactor	<50ms
Tiempo de operación	<50ms
Tiempo de retorno a fuente prioritaria (fuente A)	<50ms
Tiempo de desconexión	<50ms



Diagrama Conexionado

